





1F1～3号機の炉心損傷状況についての東京電力シュミレーション結果



※福島第一原子力発電所1～3号機の炉心損傷状況の推定に関する技術ワークショップ配布資料より抜粋(平成23年11月30日)